Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 21977

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00021977
Originador: 202 Mine

Fecha: 11/15/2015
Hora: 6:13:25

Detalles del Equipo

Equipo:	HT113 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02293	Frente de Trabajo:	TMF
Horometro:	7,751.10	Fecha/Hr. Requerida:	15/11/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B - MAINTENANCE - ~~2000~~250HRS	Grupo:	B	Teller:	TMF
Codigo de Falla:	TRUCKS	Tecnico:	EDGAR NUÑEZ.	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Sistema:					

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mantenimiento Preventivo 250HRS Pm 2

Trabajo Realizado: Se Cambiaron los Filtro de. aceite de motor., Filtro Primario y Secundario de Combustible.

Observaciones: OK.

HOROMETRO : 7794-8

INICIO (fecha/hora)	15-11-15	FINAL (fecha/hora)	15-11-15

FIRMA Edgar Nuñez

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR